

附件 2

2019 年 7 月份区局工矿商贸行业企业 执法检查情况一览表

序号	类型	辖区	被检单位	检查情况	备注
1	复查	镇隆	惠州市寸金饲料有限公司	7 月 9 日, 我局执法人员对该单位 6 月 26 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-36 号
2	复查	新圩	达峰园艺(惠州)有限公司	7 月 16 日, 我局执法人员对该单位 6 月 13 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-37 号
3	复查	良井	企成塑胶(惠阳)有限公司	7 月 26 日, 我局执法人员对该单位 6 月 20 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-38 号
4	复查	三和	惠州市惠阳区镜辉不干胶印刷有限公司	7 月 26 日, 我局执法人员对该单位 5 月 23 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-39 号
5	复查	秋长	惠州市恒吉纺织品有限公司	7 月 30 日, 我局执法人员对该单位 6 月 12 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-40 号
6	复查	新圩	惠州市昌旺工艺品有限公司	7 月 30 日, 我局执法人员对该单位 6 月 13 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-41 号
7	复查	秋长	惠州市帝豪木业有限公司	7 月 30 日, 我局执法人员对该单位 6 月 12 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 工-42 号
8	复查	惠阳区	惠州市惠阳区华富石场有限公司	7 月 17 日, 我局执法人员对该单位 7 月 2 日发现问题整改落实情况进行复查, 该单位已按要求完成整改。	(惠阳) 安监复查 (2019) 矿-19 号

9	复查	惠阳区	惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司	7月17日,我局执法人员对该单位7月2日发现问题整改落实情况进行复查,该单位已按要求完成整改。	(惠阳)安监复查(2019)矿-20号
10	复查	惠阳区	惠州市捷利布松坳石场有限公司	7月19日,我局执法人员对该单位7月1日发现问题整改落实情况进行复查,该单位已按要求完成整改。	(惠阳)安监复查(2019)矿-21号
11	复查	惠阳区	惠州市邻岭石场有限公司	7月23日,我局执法人员对该单位6月26日发现问题整改落实情况进行复查,该单位已按要求完成整改。	(惠阳)安监复查(2019)矿-22号
12	复查	惠阳区	惠州市腾兴实业有限公司	7月23日,我局执法人员对该单位7月2日发现问题整改落实情况进行复查,该单位已按要求完成整改。	(惠阳)安监复查(2019)矿-23号
13	计划	镇隆	美盛隆制罐(惠州)有限公司	<p>7月9日,我局执法人员对该单位进行安全生产检查,检查情况如下:</p> <p>一、安全管理台帐资料:1、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案,未定期组织演练;2、未提供如实记录日常隐患排查治理情况(日常检查、主要负责人带队检查记录);3、未提供规定提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件(安全投入台帐)。</p> <p>二、有限空间(消防池和污水池):1、未对有限空间作业场所进行风险辨识,并设置明显安全警示标识(有限空间告知牌、当心缺氧、当心窒息、当心爆炸);2、未落实作业审批制度;3、有限空间作业现场未设置有限空间管理制度和操作规程,未设置有限空间事故应急处置方案;4、未配备必要的应急救援装备(安全头盔、安全绳、安全钩、防护服、防护手套、防护靴、安全吊带、空气呼吸器具、气体检测仪)。5、未建立有限空间风险辨识台帐。</p> <p>三、化学品使用储存:1、化学品存放点及印刷车间未设置可燃气体浓度探测报警装置及应急冲淋装置;2、化学品存放点未粘贴化学品专门管理制度,无化学品出入库记录,部分电器线路连接处不符合防爆要求。</p>	(惠阳)安监责改(2019)工-45号

14	非计划	新圩	益玮木业制品（惠州）有限公司	7月17日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-55号
15	非计划	新圩	久荣工业（惠州）有限公司	7月17日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-56号
16	非计划	新圩	惠州市润昌实业有限公司	7月17日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-57号
17	非计划	新圩	惠州市凯昌旺实业投资有限公司	7月17日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-58号
18	非计划	秋长	惠州市讯扬电子有限公司	7月18日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-59号
19	非计划	沙田	惠州华东物业有限公司	7月18日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	（惠阳）安监检记（2019）工-60号
20	计划（双随机）	秋长	惠州市惠阳皇磁陶瓷有限公司	7月23日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，该企业处于停工状态。我局督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加强安全管理，加强值班值守巡查检查，确保安全。	（惠阳）安监检记（2019）工-61号
21	非计划	镇隆	惠州市华夏广大实业有限公司	7月24日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执	（惠阳）安监检记（2019）工-62号

			司	法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	
22	非计划	镇隆	惠州市深惠新业投资发展有限公司	7月24日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	(惠阳)安监管记(2019)工-63号
23	非计划	新圩	金钜工艺实业(惠州)有限公司	7月31日，我局执法人员对该单位进行工业园区安全生产规范化创建工作安全巡查，我局执法人员督促该企业落实好企业安全生产主体责任，加快推进落实工业园区安全生产管理规范化创建工作。	(惠阳)安监管记(2019)工-64号
24	专项	惠阳区	惠州市捷利布松坳石场有限公司	7月1日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下： 一、安全生产培训记录不完善(未体现五、六月份的培训记录、未体现培训考核记录)；二、外包工程(爆破工程和场内运输工程)的培训记录和会议记录不完善；三、安全警示标志不足(破碎口)；四、部分告知牌位置不明显，与工作位置不相符。	(惠阳)安监管改(2019)矿-20号
25	计划	惠阳区	惠州市腾兴实业有限公司	7月2日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下： 一、老破碎线粗破安全防护栏不完善；二、老破碎线东侧(+77m)处水沟不畅通；三、配电房积尘较多，外侧(南边)排水沟不畅通；四、采场+145~+152道路水沟部分不畅通；五、部分安全警示牌挂设不规范。	(惠阳)安监管改(2019)矿-21号
26	专项	惠阳区	惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司	7月2日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下： 一、采场西北面自上而下第二、第三、第四台阶存在浮石，未及时贯通；二、采场底部集水坑周边未设置安全防护栏和安全警示标识；三、石场花名册与安全会议、培训记录不相符。	(惠阳)安监管改(2019)矿-22号
27	专项	惠阳区	惠州市惠阳区华富石场有限公司	7月2日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下： 一、采场南侧排土场截排水沟存在局部不畅通；二、采场东侧+70台阶浮石未及时清理；三、	(惠阳)安监管改(2019)矿-23号

				未按照培训计划实际进行培训；四、日常隐患排查登记不完善（部分记录未按要求签名，未形成闭环）；五、未按要求及时登记安全生产投入记录。	
28	专项	惠阳区	惠州市惠阳华茂石场有限公司	<p>7月3日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下：</p> <p>我局执法人员会同新圩镇安监办及安全专家对该石场进行非煤矿山安全生产专项整治、汛期期间安全生产工作进行检查，要求该企业进一步完善安全生产台账和外包工过程管理台账，严格落实安全生产主体责任，抓好各项工作。特别是汛期期间加强对采场、排土场、排水沟、宿舍、电房、生产设备设施、用电线路等场所进行日常巡查排查，及时消除隐患，确保安全。</p>	（惠阳）安监检记（2019）矿-40号
29	专项	惠阳区	惠州市惠阳区红卫东方石场有限公司	<p>7月3日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下：</p> <p>一、采场东南侧+75、+60台阶坡面存在较多浮石；二、采场东南+75—+60台阶最终边坡局部台阶超设计的15米高度（现做运输道路应禁止通行）。三、采场东南侧+60、+75、+83台阶截排水、采场西侧排土区台阶截排水沟局部不畅通；四、安全生产投入记录未及时登记。</p>	（惠阳）安监责改（2019）矿-24号
30	计划专项	惠阳区	惠州市惠阳区君安实业发展有限公司君安石场	<p>7月4日，我局执法人员对该单位进行安全生产检查，检查情况如下：</p> <p>一、安全生产教育培训记录不完善（教育培训试卷与实际工种不相符）；二、矿区东南部台阶衔接处，台阶局部偏高；三、排土场排水设施不完善（应疏通排水沟）；四、安全警示标识不完善。</p>	（惠阳）安监责改（2019）矿-25号
31	计划	惠阳区	至远彩色印刷工业（惠州）有限公司	<p>7月9日，惠州市应急管理局执法人员会同惠阳区应急管理局及三和街道执法人员对该公司进行执法检查，检查情况如下：</p> <p>一、2019年安全生产责任签订不规范（企业负责人未签名盖章，员工未与部门负责人签订）；二、隐患排查未实施闭环管理；三、未开展有限空间（污水池）辨识，未建立有限空间台账，未建立有限空间管理制度；四、污水池无警示标志；五、未按有限空间场所进行管理</p>	（惠）应急管理责改（2019）工-36号